Reiniger

Eigenschaften:

Rauch Harz Ex 01 eignet sich hervorragend zur Reinigung von Harzen und Teer in der Lebensmittelverarbeiteten Industrie. Rauch Harz Ex 01 ermöglicht die einfache Reinigung von Heiß- und Klimarauchkammern, und entfernt mühelos Eiweiß und organischen Schmutz.

Anwendung und Dosierung:

Rauch Harz Ex 01 wird vorzugsweise zur manuellen Reinigung von Oberflächen aller Art in der Lebensmittelverarbeitung angewendet.
Verschmutzungsgrad: geringe bis starke Belastung durch Harze und Teer.
Eine effektive desinfizierende Wirkung wird bereits bei Anwendungskonzentrationen von 1,0-3,0 %, Temperaturen 40-80 °C und Einwirkungszeiten von 5-20 Minuten erreicht.
Nach der Einwirkungszeit Oberflächen gründlich mit Wasser spülen.

Materialsicherheit:

Ideal für VA-Stähle und Kunststoffoberflächen. Ungeeignet für Aluminium und Verzinkten – verzinnten Oberflächen

Lagerhinweis:

Rauch Harz Ex 01 kühl und vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Frostempfindlich ab -20 °C.

Technische Daten:

Beschaffenheit:	klare, dunkelbraune Flüssigkeit
pH- Wert (1%-ige Lsg):	12.6
Dichte (bei 20°C):	1,37 g/cm³
Wasserlöslichkeit:	vollständig löslich
Schaumverhalten:	schäumend
Abspülbarkeit:	einfach und rückstandslos
Hartwasserstabilität:	geeignet für alle Wasserhärten
Inhaltsstoffe:	Alkalihydroxid, anionische und nichtionische Tenside, organische Komplexbildner, Dispergiermittel

Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen gemacht worden. Wir geben diese ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den *jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen*. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.